

## Knickgelenk für Hochdruck-Strahlrohr

### ⚠️ WARUNG

**Verletzungsgefahr durch unerwartete Krafteinwirkung an der Spritzeinrichtung.**  
Der durch das Knickgelenk abgewinkelte Wasserstrahl erzeugt ein Drehmoment an der Hochdruckpistole. Gemäß Vorschriften ist ein maximales Drehmoment von 20 Nm zulässig. Stellen Sie zu Beginn einen flachen Winkel ein und steigern Sie diesen bei Bedarf schrittweise, um einen sicheren Umgang zu gewährleisten.

## Articulated joint for high-pressure spray lance

### ⚠️ WARNING

**Risk of injury due to unexpected force at the spray unit.**

The angular water stream from the articulated joint generates torque on the high-pressure gun. According to regulations, a maximum torque of 20 Nm is permitted. To ensure safe handling, initially set the water stream at a flat angle and increase it gradually as required.

## Articulation pour le tuyau de projection à haute pression

### ⚠️ AVERTISSEMENT

**Risque de blessure dû à l'action de la force au niveau du dispositif de projection.**

Le jet d'eau à forte angulation à cause de l'articulation occasionne un couple élevé sur le pistolet haute pression. Un couple de 20 Nm est admissible conformément aux prescriptions.

Reglez un angle plat pour commencer et augmentez-le ensuite progressivement si nécessaire pour garantir une utilisation sûre.

## Articolazione a snodo per lancia ad alta pressione

### ⚠️ AVVERTIMENTO

**Pericolo di lesioni a causa dell'esercizio di una forza inaspettata sul dispositivo di spruzzo.**

Il getto d'acqua ad angolo creato dall'articolazione a snodo genera un elevato momen-

to di forza sulla pistola AP. Secondo le disposizioni vigenti, il momento di forza massimo ammesso è di 20 Nm.

Impostare inizialmente un angolo piatto e aumentarlo progressivamente se necessario, al fine di garantire un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

## Knikgewicht voor hogedrukstraalbuis

### ⚠️ WAARSCHUWING

**Gevaar voor letsel door onverwachte krachtuitoefening aan de sputinstallatie.**

De door het knikgewicht gebogen waterstraal veroorzaakt een koppel op het hogedrukpistool. Overeenkomstig de voorschriften is een maximaal koppel van 20 Nm toegelaten.

Stel aan het begin een vlakke hoek in en vergroot deze indien nodig stapsgewijs om een veilig gebruik te garanderen.

## Articulación para el tubo pulverizador de alta presión

### ⚠️ ADVERTENCIA

**Riesgo de lesiones por la actuación de una fuerza inesperada en el sistema de pulverizado.**

El chorro de agua acodado por la articulación genera un par de giro en la pistola de alta presión. De acuerdo con las instrucciones, el par de giro máximo permitido es de 20 Nm.

En primer lugar, ajuste un ángulo plano y, si fuera necesario, vaya aumentándolo progresivamente para garantizar una manipulación segura.

## Junta articulada para lança de alta pressão

### ⚠️ ATENÇÃO

**Perigo de ferimento devido à força súbita exercida pelo pulverizador.**

O jacto de água de água provocado pela junta articulada angulada cria um binário na pistola de alta pressão. Em conformidade com as prescrições é permitido um binário máximo de 20 Nm.

Comece por um ângulo raso e vá aumentando à medida das necessidades, a fim de assegurar um manuseamento seguro.

## Knækled til højtryksstrålerør

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for kvæstelser på grund af uventet kraftpåvirkning på sprøjteanordningen.

På grund af knækledet frembringer den vinklede vandstråle et drejningsmoment på håndsprøjtepistolen. Iht. forskrifter er et drejningsmoment på maksimalt 20 Nm tilladt.

Indstil fra starten en flad vinkel, og hæv den ved behov trinvist for at sikre en sikker brug.

## Knekkledd

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for personskade forårsaket av kraft som oppstår plutselig i sprøyteanordningen.

Vannstrålen, som vinkles av knekkleddet, skaper et dreiemoment i høytrykspistolen. I henhold til forskriftene er et maksimalt dreiemoment på 20 Nm tillatt.

Start med en grunn vinkel, og øk vinkelen gradvis ved behov for å sikre en trygg bruk.

## Böjbar led för högtrycksstrålrör

### ⚠ VARNING

#### Risk att skada sig på grund av oväntad kraftpåverkan vid sprutanordningen.

Vattenstrålen vinklas med den böjbara leden och genererar ett vridmoment hos högtryckssprutan. Ett maximalt vridmoment på 20 Nm är tillåtet enligt föreskrifter.

Börja med att ställa in en låg vinkel och öka den stevvis vid behov för att säkerställa en säker hantering.

## Kääntönivel korkeapaineruiskuputkelle

### ⚠ VAROITUS

#### Ruiskutuslaitteen odottamattoman voiman aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kääntönivelen myötä taittunut vesisuihku aiheuttaa väärätmomentin korkeapaine-pistooliin. Määräysten mukaan sallittu maksimaalinen väärätmomentti on 20 Nm.

Aseta niveli ensiksi tylppään kulmaan ja pienennä kulmaa tarvittaessa vaiheittein turvallisena käytön varmistamiseksi.

## Αρθρωτός σύνδεσμος για σωλήνα εκτόξευσης υψηλής πίεσης

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού από απρόσμενη άσκηση δύναμης στη μονάδα ψεκασμού.

Ο πίδακας νερού που αναπτύσσεται από τον αρθρωτό σύνδεσμο προκαλεί ροπή στρέψης στο πιστόλι υψηλής πίεσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις επιτρέπεται μέγιστη ροπή στρέψης 20 Nm.

Τοποθετήστε στην αρχή μια επίπεδη σφήνα και αυξήστε σταδιακά, κατά ανάγκη, για την εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης.

## Yüksek basınçlı hüzme borusu için mafsallı bağlantı

### ⚠ UYARI

#### Püskürme tertibatına beklenmedik şekilde güç uygulanması durumunda yaranma tehlikesi vardır.

Mafsallı bağlantı ile açılan su huzmesi yüksek basınç tabancasında bir tork oluşturur. Yönetmeliğe göre tork maksimum 20Nm gücünde olabilir.

Güvenli kullanım için başlangıçta düz bir açı ayarlayın ve gerekirse adım adım açıyı artırrın.

## Шарнир для струйной трубы высокого давления

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность получения травм вследствие неожиданного воздействия усилия распылителя.

Струя воды, проходящая под углом через шарнир, создает врачающий момент на высоконапорном пистолете-распылителе. Согласно предписаниям, допускается максимальный врачающий момент 20 Нм.

Вначале установите небольшой угол и постепенно повышайте его по необходимости, чтобы обеспечить безопасную работу.

## Csuklós kar magasnyomású szórócsőhöz

### △ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a permetező berendezésen jelentkező váratlan erőbehatás miatt. A csuklós kar által meghajlított vízsugár miatt a magas nyomású pisztolyán nagy forgatónyomaték keletkezik. Az előírások értelmében legfeljebb 20 Nm forgatónyomaték megengedett.

Kezdetben állítsan be egy lapos szöget, amit a biztonságos kezelés lehetővé tétele érdekében, igény szerint fokozatosan növeljen.

## Zlamovací kloub pro vysokotlaký pracovní nástavec

### △ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění v důsledku nečekaného působení síly na stříkacím zařízení.

Z důvodu záložení vodního paprsku zlamovacím kloubem vzniká ve vysokotlaké pistoli kroutící moment. Na základě předpisů je přípustný maximální kroutící moment 20 Nm.

Na začátku nastavte plochý úhel a v případě potřeby ho postupně zvyšujte, aby byla zajištěna bezpečná manipulace.

## Zgib za visokotlačno brizgalno cev

### △ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nepričakovanej delovanja sile na brizgalni napravi.

Vodni curek, ki ga zgib preusmeri pod kotom, ustvari navor na visokotlačni pištolji.

Največji dovoljeni navor v skladu s predpisi je 20 Nm.

Na začetku nastavite topi kot in ga po potrebi stopnjujte po korakih, da zagotovite varno uporabo.

## Przegub wyboczeniowy do wysokociśnieniowej rury strumieniowej

### △ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek nieprzewidzianego zadziałania natryskiwacza.

Mocno odchyłony przez przegub wyboczeniowy strumień wody wywołuje moment ob-

rotowy ręcznego pistoletu natryskowego. Zgodnie z przepisami dozwolony jest maksymalny moment obrotowy 20 Nm.

Na początku ustawić strumień wody pod niewielkim kątem i w razie potrzeby zwiększać nachylenie stopniowo, aby zagwarantować bezpieczną obsługę.

## Articulație pentru lancea de înaltă presiune

### △ AVERTIZARE

Pericol de accidentare din cauza aplicării unei forțe neașteptate asupra dispozitivului de pulverizare.

Jetul de apă deviat din articulație creează un cuplu la pistolul de înaltă presiune. Conform prevederilor, este permis un cuplu maxim de 20 Nm.

La început, setați un unghi plan, mărinind ulterior treptat, pentru a garanta manevrarea sigură.

## Zalomený klíb pre vysokotlakový pracovný nadstavec

### △ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zranenia neočakávaným pôsobením sily na striekacie zariadenie.

Prud vody ohnutý záloženým klobom vytvára krútiaci moment na vysokotlakovej pištolei. V zmysle predpisov je povolený maximálny krútiaci moment 20 Nm.

Pre bezpečnú manipuláciu na začiatku nastavte plochý uhol a v prípade potreby ho postupne zväčšujte.

## Pregibni zglob za visokotlačnu cijev za prskanje

### △ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog neočekivanoj djelovanja sile na dijelu za prskanje.

Mlaz vode koji zbog pregibnog zgloba izlazi pod kutom uzrokuje okretni moment na visokotlačnoj ručnoj prskalici. U skladu s propisima dopušten je okretni moment od maksimalno 20 Nm.

Na početku namjestite ispruženi kut te ga po potrebi postupno smanjujte da biste osigurali sigurno rukovanje.

## Prenosni zglob za cev za prskanje visokog pritiska

### △ UPOZORENJE

*Opasnost od povreda usled neočekivanog delovanja sile na prskalici.*

Mlaz vode koji zbog prenosnog zgloba izlazi pod uglom uzrokuje obrtni moment na visokopritisnoj ručnoj prskalici. Prema propisima dozvoljen je obrtni moment od maksimalno 20 Nm.

Na početku podesite opruženi ugao te ga po potrebi postepeno smanjujte da biste osigurali bezbedno rukovanje.

## Прегъващ се шарнир за тръба за разпръскване под високо налягане

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Опасност от нараняване поради ефекта на силата на устройството за пръскане.*

Поради прегъващия се шарнир насочената под ъгъл водна струя предизвиква въртящ момент на пистолета за работа под високо налягане. Съгласно разпоредбите е допустим максимален въртящ момент от 20 Nm.

Като начало започнете с изправен ъгъл и при нужда го увеличавайте постепенно, за да осигурите безопасна работа.

## Kõrgsurve-joatoru murdliigend

### △ HOIATUS

*Vigastusoht ootamatu jõumõju tõttu pi-hustusseadisel.*

Murdliigendi kaudu painutatud veejuga tekitab pöördemomendi kõrgsurvepüstolil. Vastavalt eeskirjadele on lubatud maksimaalne pöördemoment 20 Nm.

Seadistage alguses lauge nurk ja töstke seda vajaduse korral sammhaaval, et tagada ohutut ümberkäimist.

## Augstspiediena strūklas caurules šarnīrsavienojums

### △ BRĪDINĀJUMS

*Savainošanās draudi, kurus rada smidzināšanas ierīces negaidīta spēka ie-darbība.*

Ar šarnīrsavienojumu liektā ūdens strūklas rada augstspiediena pistoles griezes momentu. Atbilstoši priekšrakstiem ir pieļaujams 20 Nm maksimālais griezes moments. Sākumā iestatiet plakanu leņķi un tad to pēc nepieciešamības pakāpeniski palieliet, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju.

## Alkūninis sujungimas aukšto slēgio siurbimo vamzdžiui

### △ JSPEJIMAS

*Pavojus susīžaloti dēl netikēto purški-mo īrangoj jégos poveikio.*

Kai siurbimo vamzdyje dēl alkūninio sujungimo vandens srovē teka dideliu kampu, rankinio purškimo pistolete susidaro didelis sukimo momentas. pagal nuostatas maksimalus leistinas sukimo momentas yra 20 Nm.

Pradžioje įstatykite bukų kampą ir palaipsniui didinkite ji pagal poreikį, kad užtikrintumėte saugų naudojimą.

## Шарнір для струминної трубки високого тиску

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

*Небезпека травмування через неочікувану дію зусилля розпилювальної установки.*

Струмінь води, що проходить під кутом крізь шарнір, створює обертальний момент на високонапірному пістолеті. Згідно з нормативними положеннями, допускається максимальний обертальний момент 20 Нм.

Спочатку встановіть невеликий кут і поступово збільшуйте його за необхідності, щоб забезпечити безпечну роботу.